News Release

平成２２年４月２０日
消　　費　　者　　庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　６件
（うちガス栓（ＬＰガス用）１件、開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）１件、
石油温風暖房機（開放式）１件、石油ストーブ（開放式）１件、
ガスこんろ（都市ガス用）１件、開放式ガス瞬間湯沸器（ＬＰガス用）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
該当案件無し

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　８件
（うち電気温風機（セラミックファンヒーター）１件、電子レンジ２件、
コンセント付洗面台１件、はしご（アルミニウム合金製）１件、電気冷蔵庫１件、
充電池（電動工具用）１件、電気ケトル１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件
該当案件無し

※１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1) 株式会社千石が輸入した石油ストーブ（開放式）に関する注意喚起
（管理番号A201000051）
①事故の事象及び再発防止策

株式会社千石が輸入し、平成２１年９月から株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド）が販売した石油ストーブ（開放式）で、当該製品を使用中に火災が発生しています。

事故の詳細な原因については調査中ですが、当該製品のカートリッジタンクの蓋（口金キャップ）が本体に確実にロックされない状態であったにもかかわらず、蓋が閉まったと誤認し、漏れた灯油に引火したものと考えられます。

当該カートリッジタンクの蓋の閉め方は、給油口に蓋を合わせ、下がり切るまで押し、押したまま止まるまで９０度回し、青い線が全周に出ることを確認するものですが（下図「蓋（口金キャップ）の閉め方」参照）、十分に押し下げないまま回した場合でも、縁に掛かり蓋が外れないために、閉まっているものと誤認してしまう可能性があります。

このため、株式会社千石、及び販売者である株式会社グリーンウッド並びに日本エー・アイ・シー株式会社では、事故を防止するため、平成２２年３月３０日、プレスリリースを行うとともに、ホームページで告知し、取扱説明書や本体表示にしたがってカートリッジタンクの蓋を確実に閉めるよう注意喚起しました。

また、今後、蓋の部品を変更したカートリッジタンクを準備が整い次第、無償で交換していくこととしました。（カートリッジタンクの変更品は、８月を目途に開発中。）

蓋（口金キャップ）の閉め方

① キャップの▼とタンクの▲を合わせる。



② 下がり切るまで下へ押してください。

③ 押して右へ90度、カチッと音がして止まるまで回します。

④ キャップの▼とタンクの●が合っていることを確認してください。また青い線が全周に出ているのを確認してください。

②対象製品等：機種名、輸入時期及び対象台数（販売台数）
製品名：石油ストーブ（自然通気形開放式石油ストーブ）

ブランド	機種名	輸入時期	対象台数 （販売台数）
アラジン	AKP-U28A	2009年 9月 1日～2009年11月30日	754
	AKP-S280	2009年 8月 1日～2009年11月30日	7,553
	AKP-S300	2009年 9月 1日～2009年10月31日	314
グリーンウッド	GKP-S241N	2009年 7月 1日～2009年11月30日	35,449
	GKP-M2401N	2009年 7月 1日～2009年11月30日	2,433
	GKP-W301N	2009年 7月 1日～2009年11月30日	3,373
計			49,876

カートリッジタンク写真

③消費者への注意喚起

当該製品をお持ちの方は、使用を中止していただき、下記問い合わせ先にご連絡くださるようお願いします。

使用を継続される場合は、蓋が確実に閉められていないと灯油が漏れ、火災にいたるおそれがあるため、必ず取扱説明書及び本体表示にしたがって、前述の「蓋（口金キャップ）の閉め方」のように確実に閉め、更に蓋を左右に動かし、外れず、確実に固定されていることを確認した後、石油ストーブにセットしてください。

また、再給油でカートリッジタンクを引き抜く際には、石油ストーブの火を確実に消火してから行ってください。

（問い合わせ先）
株式会社千石、株式会社グリーンウッド及び日本エー・アイ・シー株式会社
フリーダイヤル：０１２０－１５－１０５９
受　付　時　間：９時～１９時（土・日・祝日を除く）
ホームページ：株式会社千石　http://www.sengokujp.co.jp
株式会社グリーンウッド　http://www.gwgw.co.jp
日本エー・アイ・シー株式会社　http://www.aladdin-aic.com/mt_download_data/important_information.pdf

（本発表資料の問い合わせ先）
消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）
担当：中嶋、服部、榎本
電話：03-3507-9204（直通）

（株式会社千石が輸入した石油ストーブの発表資料に関する問い合わせ先）
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：宮下、吉津、山﨑
電話：03-3501-1707（直通）

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201000045	平成22年4月3日	平成22年4月15日	ガス栓（LPガス用）	YOF-200FGH（矢崎総業株式会社ブランド）	大洋技研工業株式会社（矢崎総業株式会社ブランド）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成22年4月6日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故 平成22年4月14日に消費者安全法の重大事故等にて公表済事故
A201000047	平成22年4月7日	平成22年4月15日	開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）	RC-214（大阪ガス株式会社ブランド）	リンナイ株式会社（大阪ガス株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損していた。現在、原因を調査中。	大阪府	
A201000049	平成22年4月4日	平成22年4月15日	石油温風暖房機（開放式）	KDF-3290	ダイニチ工業株式会社	火災 重傷1名	当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼し、1名が火傷を負った。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A201000051	平成22年4月6日	平成22年4月15日	石油ストーブ（開放式）	GKP-S241N（株式会社グリーンウッドブランド）	株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。 事故原因は、当該製品のカートリッジタンクの蓋（口金キャップ）が本体に確実にロックされない状態であったにもかかわらず、蓋が閉まったと誤認し、漏れた灯油に引火したと考えられる。	北海道	平成22年3月30日からリコール実施
A201000056	平成22年3月15日	平成22年4月16日	ガスこんろ（都市ガス用）	KGE-91NTSR	リンナイ株式会社	火災	調理油過熱防止装置付きの当該製品で揚げ物を調理後、鍋から出火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A201000057	平成22年4月7日	平成22年4月16日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-55B-1	パロマ工業株式会社	火災	当該製品着火時に、異音がし、当該製品が汚損した。設置状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	

2．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

該当案件なし

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A020100043	平成22年4月2日	平成22年4月15日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
A020100044	平成22年4月3日	平成22年4月15日	電子レンジ	火災	当該製品を使用中、当該製品庫内から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201000046	平成22年4月6日	平成22年4月15日	コンセント付洗面台	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。設置状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201000048	平成21年8月24日	平成22年4月15日	はしご（アルミニウム合金製）	死亡1名	1名が死亡した状態で発見された。現場に折損した当該製品があった。現在、原因を調査中。	京都府	
A201000050	平成22年4月4日	平成22年4月15日	電気冷蔵庫	火災	当該製品背面から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。設置状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201000052	平成22年4月9日	平成22年4月15日	充電池（電動工具用）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	広島県	
A201000054	平成22年4月3日	平成22年4月15日	電気ケトル	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201000055	平成22年4月5日	平成22年4月16日	電子レンジ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福井県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件なし

石油ストーブ（開放式）（管理番号：A201000051）